

CATAS S.p.A. C.F. - P.IVA: IT 01818850305 Reg. Impr. Ud 20663 R.E.A. Ud 198012 Cap.Soc.: € 686.890 i.v. Sede: Via Antica, 14 I - 33048 S. Giovanni al Natisone Tel. 0432.747211 r.a. Fax 0432.747250 Http://www.estee.com

Http://www.catas.com e-mail: comunicazioni@catas.com Filiale: Via Braille, 5 I – 20035 Lissone Mi Tel. 039.464567 Fax 039.464565 e-mail: catas2@newtech.it



Attestazione di Conformità al Decreto Legislativo nº 626 del 19-09-1994

Attestazione nº 697/2002

Valutati i risultati ottenuti nelle prove secondo le norme:

UNI EN 1335-1 protocollo n°33128-1/2002 UNI EN 1335-2 protocollo n°33128-2/2002 UNI EN 1335-2 protocollo n°33128-3/2002 UNI EN 1335-3 protocollo n°33128-4/2002 UNI EN 1335-3 protocollo n°33128-5/2002 UNI EN 1335-3 protocollo n°33128-6/2002 UNI EN 1335-3 protocollo n°33128-7/2002 UNI EN 1335-3 protocollo n°33128-8/2002 UNI EN 1335-3 protocollo n°33128-9/2002

Constatato che il campione esaminato é dotato di sedile regolabile in altezza, di schienale regolabile in altezza ed in inclinazione e risponde alla classe B, con supporto lombare regolabile, della EN 1335-1,

attestiamo che la



Sedia mod. BUG 103
della ditta
CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. - VIA A. DORIA 19/21 - 20093 COLOGNO
MONZESE (MI)

rispetta i requisiti dell'allegato VII del D.Lgs. nº 626 del 19-09-1994

Il presente documento riporta i risultati di quello emesso 1020 11-2002, n° 676/2002, intestato a BRADO S.p.A., ottenuti su un campione dichiarato avere le stesse caratteristiche tecnico-dimensionali

Il Responsabile di Reparto Dott. Andrea Giavon

AL NATISONE (GU)

S.GIOVANNI

4

TI

Dott. Ing

Mercoledì, 27 novembre 2002

La denominazione del campione é quella dichiarata dalla ditta richiedente. Questa attestazione di conformità riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.



CATAS S.p.A. C.F. - P. IVA: IT 01818850305 Reg. Impr. Ud 20663 R.E.A. Ud 198012

Cap. Soc.: € 686.890 i.v.

Sede: Via Antica, 14 I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud Tel. 0432.747211 r.a. Fax 0432.747250 http://www.eatas.com e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale: Via Braille, 5 I - 20035 Lissone Mi Tel. 039,464567 Fax 039.464565 e-mail: catas2@newtech.it



Protocollo:

33128 / 1

Data Ricevimento:

11-10-02

Data Esecuzione:

15-10-02

Data Emissione:

27-11-02

Denominaz.campione: Sedia mod. BUG 103

Spett. CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.

VIA A. DORIA 19/21

20093 COLOGNO MONZESE (MI)

ITALY

Dimensioni EN 1335-1/00

1. Caratteristiche generali

1.1 Sedile

profondità:

regolabile con

movimento orizzontale

regolabile con

inclinazione schienale

fissa

inclinazione:

fissa

X regolabile

1.2 Schienale

altezza:

fissa

X regolabile

supporto lombare regolabile

inclinazione:

fissa

X regolabile

1.3 Sincronizzazione sedile/schienale

Si



Il presente documento riporta i risultati di quello emesso il 20-11-2002, protocollo 31753, intestato a BRADO S.p.A., ottenuti su un campione dichiarato avere le stesse caratteristiche tecnico-dimensionali

Il responsabile di reparto



Dott. Inc



CATAS S.p.A.

C.E. - P. IVA: IT 01818850305

Reg. Impr. Ud 20663

R.E.A. Ud 198012

Cap. Soc.: € 686.890 i.v.

Sede: Via Antica, 14 1 - 33048 San Giovanni al Natisone Ud Tel. 0432.747211 r.a. Fax 0432.747250 http://www.catas.com e-mail: comunicazioni@catas.com Filiale: Via Braille, 5 I - 20035 Lissone Mi Tel. 039.464567 Fax 039.464565 e-mail: catas2@newtech.it



Protocollo:

33128

Data Ricevimento:

11-10-02

Data Emissione:

27-11-02

Spett. CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.

VIA A. DORIA 19/21

20093 COLOGNO MONZESE (MI)

ITALY

Denominaz.campione: Sedia mod. BUG 103

Caratteristiche prestazionali:

lessuno.			



Il presente documento riporta i risultati di quello emesso il 20-11-2002, protocollo 31753, intestato a BRADO S.p.A., ottenuti su un campione dichiarato avere le stesse caratteristiche tecnico-dimensionali

Il responsabile, di reparto



Dott, Ing. Angela Speneriza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; Il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.



CATAS S.p.A. C.E. - P. IVA: IT 01818850305 Reg. Impr. Ud 20663

R.E.A. Ud 198012 Cap. Soc.: € 686.890 i.v. I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud Tel. 0432.747211 r.a. Fax 0432.747250

http://www.catas.com e-mail: comunicazioni@catas.com

Sede: Via Antica, 14

Filiale: Via Braille, 5 I - 20035 Lissone Mi Tel. 039.464567 Fax 039.464565 e-mail: catas2@newtech.it



Protocollo:

33128 / 8

Data Ricevimento:

11-10-02

Data Esecuzione:

11-11-02

Data Emissione:

27-11-02

Denominaz.campione: Sedia mod. BUG 103

Spett. CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.

VIA A. DORIA 19/21

20093 COLOGNO MONZESE (MI)

Prova di fatica delle ruote EN 1335-3/00, par. 6.2

Tipo di ruote: W

Movimento del tavolo di prova: 180 ° in un senso e 180° nel senso opposto

Velocità di rotazione: 6 giri/min

Tempo di pausa: 2 s ad ogni inversione del senso di rotazione

Carico sul sedile: 60 s applicato e 30 s scarico

Regolazione altezza del sedile: posizione più bassa

Risultati della prova:

Carico sul sedile kg	Tempo di prova h	Osservazioni
75	100	Nessuna

Il presente documento riporta i risultati di quello emesso il 20-11-2002, protocollo 31753, intestato a BRADO S.p.A., ottenuti su un campione dichiarato avere le stesse caratteristiche tecnico-dimensionali

ile di reparto Il responsab





CATAS S.p.A. C.E. - P. IVA: IT 01818850305 Reg. Impr. Ud 20663 R.E.A. Ud 198012

Cap. Soc.: € 686.890 i.v.

Sede: Via Antica, 14 I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud Tel. 0432.747211 r.a. Fax 0432.747250 http://www.catas.com e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale: Via Braille, 5 I - 20035 Lissone Mi Tel. 039.464567 Fax 039.464565 e-mail: catas2@newtech.it



Protocollo:

33128 / 9

Data Ricevimento:

11-10-02

Data Esecuzione:

15-11-02

Data Emissione:

27-11-02

Denominaz.campione: Sedia mod. BUG 103

Spett. CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.

VIA A. DORIA 19/21

20093 COLOGNO MONZESE (MI)

ITALY

Resistenza al rotolamento EN 1335-3/00, par. 6.1

Tipo di ruota:

W

Pavimento di prova:

lastra in acciaio

Velocità di prova:

50 mm/s

Regolazione altezza del sedile: posizione più bassa

Risultati della prova:

Forza rilevata prima della prova di fatica ruote N	Forza rilevata dopo la prova di fatica ruote N	Forza minima ammessa N
21,5	26,6	12

Il presente documento riporta i risultati di quello emesso il 20-11-2002, protocollo 31753, intestato a BRADO S.p.A., ottenuti su un campione dichiarato avere le stesse caratteristiche tecnico-dimensionali

Il responsabile di reparto



Dott. Inc



CATAS S.p.A. C.E. - P. IVA: IT 01818850305

Reg. Impr. Ud 20663

R.E.A. Ud 198012

Cap. Soc.: € 686.890 i.v.

Sede: Via Antica, 14 1 - 33048 San Giovanni al Natisone Ud Tel. 0432.747211 r.a. Fax 0432.747250

e-mail: comunicazioni@catas.com

http://www.catas.com

Filiale: Via Braille, 5 I - 20035 Lissone Mi Tel. 039.464567 Fax 039,464565 e-mail: catas2@newtech.it



Protocollo:

33128 / 4

Data Ricevimento:

11-10-02

Data Esecuzione:

18-10-02

Data Emissione:

27-11-02

Denominaz.campione: Sedia mod. BUG 103

Spett. CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.

VIA A. DORIA 19/21

20093 COLOGNO MONZESE (MI)

ITALY

Resistenza a fatica sedile-schienale EN 1335-3/00, par. 7

Regolazione altezza sedile:

posizione più alta

Inclinazione sedile:

orizzontale

Regolazione altezza schienale:

posizione più alta

Regolazione profondità schienale:

la maggiore

Posizione rotelle (punti A; D - G):

perpendicolari

alle razze

Posizione rotelle (punti C-B;J-E;F-H): riferimento par. 4.1 - fig. 5 Tensione molla meccanismo: minima

1100

1100

Risultati de	lla prova:			6
Numero di cicli	Punti di applicazione della forza	Forza applicata N	Meccanismo inclinazione schienale	Osservazioni
120.000	Α	1.500	Bloccato	Nessun difetto
80.000	C B	1200 320	Libero	Nessun difetto
20.000	J E	1200 320	Libero	Nessun difetto
20.000	F H	1200 320	Libero	Nessun difetto

Il presente documento riporta i risultati di quello emesso il 20-11-2002, protocollo 31753, intestato a BRADO S.p.A., ottenuti su un campione dichiarato avere le stesse caratteristiche tecnico-dimensionali

Bloccato

Il responsabile di reparto

D

20.000



Nessun difetto



CATAS S.p.A. C.E - P. IVA: IT 01818850305 Reg. Impr. Ud 20663

R.E.A. Ud 198012 Cap. Soc.: € 686.890 i.v.

Sede: Via Antica, 14 I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud Tel. 0432.747211 r.a. Fax 0432.747250 http://www.catas.com e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale: Via Braille, 5 1 - 20035 Lissone Mi Tel. 039,464567 Fax 039.464565 e-mail; catas2@newtech.it



Protocollo: 33128 / 1 Data Emissione: 27-11-2002 Denominaz.campione: Sedia mod. BUG 103

Rilievi e misure

Tutte le misure lineari sono espresse in mm

Tipologia: B

imbolo	denominazione	valori limite	valori rilevati	conformità
	SEDILE			
а	altezza del sedile	da 420 a 510	da 420 a 527	si
	campo di regolazione	100 min	107	si
b	profondità utile sedile non regolabile	380 ÷ 440	11	11
	profondità utile sedile regolabile	da 400 a 420	da 366 a 483	si
	campo di regolazione	50 min	117	si
С	profondità sedile	380 min	473	si
d	larghezza sedile	400 min	487	si
е	inclinazione del sedile non regolabile	-2° ÷ - 7°	11	11
	inclinazione del sedile regolabile	da -2° a - 7°	da 3° a -13°	si
	SCHIENALE			
f	altezza punto di sostegno schienale non regolabile	170 ÷ 220	11	11
	altezza punto di sostegno schienale regolabile	da 170 a 220	da 166 a 224	si
	campo di regolazione	50 min	58	si
g	altezza dello schienale regolabile in altezza	220 min	571	si
	altezza dello schienale non regolabile in altezza	260 min	11	11
h	altezza del bordo sup. dello schienale sopra il sedile	360 min	593	si
i	larghezza schienale	360 min	479	si
k	raggio di concavità orizzontale dello schienale	400 min	> 400	si
1	inclinazione dello schienale (intervallo)	15° min	23°	si
	BRACCIOLO			
n	lunghezza bracciolo	200 min	205	si
0	larghezza bracciolo	40 min	56	si
р	altezza del bracciolo regolabile	da 200 a 250	11	11
	altezza del bracciolo non regolabile	200 ÷ 250	232	si
q	arretramento dei braccioli	100 min	201	si
r	distanza interna braccioli	460 ÷ 510	490	si
	BASAMENTO			
s	sporgenza del basamento	415 max	390	si
t	misura della stabilità	195 min	255	si

Il presente documento riporta i risultati di quello emesso il 20-11-2002, protocollo 31753, intestato a BRADO S.p.A., ottenuti su un campione dichiarato avere le stesse caratteristiche tecnico-dimensionali

Il responsabile di reparto

S.GIOVANNI L NATISONE

Angel Societa



C.E. - P. IVA: IT 01818850305 Reg. Impr. Ud 20663 R.E.A. Ud 198012

Cap. Soc.: € 686.890 i.v.

Via Antica, 14 I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud Tel. 0432.747211 r.a. Fax 0432.747250 e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale: Via Braille, 5 I - 20035 Lissone Mi Tel. 039,464567 Fax 039.464565 e-mail: catas2@newtech.it



Protocollo:

33128 / 2

Data Ricevimento:

11-10-02

Data Esecuzione:

15-10-02

Data Emissione:

27-11-02

Denominaz.campione: Sedia mod. BUG 103

Spett. CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.

VIA A. DORIA 19/21

20093 COLOGNO MONZESE (MI)

ITALY

Requisiti generali di sicurezza EN 1335-2/00, par. 4.1

Requisito	Osservazioni
a) Parti a contatto con l'utilizzatore: Le distanze fra le parti accessibili in movimento devono essere ≤8 mm e ≥25 mm	Si
b) Angoli e bordi a contatto con l'utente: Estremità arrotondate e spigoli: ≥ 2 mm	Si
c) Bordi delle leve di regolazione : Estremità arrotondate e spigoli: ≥ 2 mm	. Si
d) Altri bordi accessibili all'utente: Assenza di bordi o spigoli taglienti	Si
e) Aperture esternamente accessibili: Fori e tubi coperti	Si
f) Meccanismi di regolazione della sedia: Devono essere accessibili dalla posizione da seduto	Si
g) Collegamenti tra parti della struttura: Parti strutturali non devono allentarsi involontariamente	Si
h) Parti lubrificate: Tutte le parti lubrificate devono essere protette.	Si

Il presente documento riporta i risultati di quello emesso il 20-11-2002, protocollo 31753, intestato a BRADO S.p.A., ottenuti su un campione dichiarato avere le stesse caratteristiche tecnico-dimensionali

Il responsabile di reparto

S.GIOVANNI AL NATISONE

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova induarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

pag. 1/1



CATAS S.p.A.
C.F. - P. IVA: 1T 01818850305
Reg. Impr. Ud 20663
R.E.A. Ud 198012
Cap. Soc.: € 686.890 i.v.

Sede:
Via Antica, 14
1 - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale: Via Braille, 5 I - 20035 Lissone Mi Tel. 039.464567 Fax 039.464565 e-mail: catas2@newtech.it



Protocollo:

33128 / 5

Data Ricevimento:

11-10-02

Data Esecuzione:

07-11-02

Data Emissione:

27-11-02

Denominaz.campione: Sedia mod. BUG 103

Spett. CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.

VIA A. DORIA 19/21

20093 COLOGNO MONZESE (MI)

ITALY

Resistenza a fatica dei braccioli EN 1335-3/00, par. 9.1

Regolazione altezza sedile:

posizione più bassa

Risultati della prova:

Carico per bracciolo N		Osservazioni	
400	60.000	Nessuna	

Il presente documento riporta i risultati di quello emesso il 20-11-2002, protocollo 31753, intestato a BRADO S.p.A., ottenuti su un campione dichiarato avere le stesse caratteristiche tecnico-dimensionali

Il responsabile di reparto

S.GIOVANNI S.GIOVANNI AL NATISONE (UD)

Dott. Ing. Angelo Sp. rehza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; Il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.



CATAS S.p.A.

C.E. - P. IVA: IT 01818850305

Reg. Impr. Ud 20663

R.E.A. Ud 198012

Cap. Soc.: € 686.890 i.v.

Sede: Via Antica, 14 I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud Tel. 0432.747211 r.a. Fax 0432.747250 http://www.catas.com e-mail: comunicazioni@catas.com Filiale: Via Braille, 5 1 - 20035 Lissone Mi Tel. 039.464567 Fax 039.464565 e-mail: catas2@newtech.it



Protocollo: 33128 / 3

Data Ricevimento:

11-10-02

Data Esecuzione:

28-10-02

Data Emissione:

27-11-02

Denominaz.campione: Sedia mod. BUG 103

Spett. CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.

VIA A. DORIA 19/21

20093 COLOGNO MONZESE (MI)

ITALY

Istruzioni per l'uso EN 1335-2/00, par. 5

Verifiche	Osservazioni	
Devono essere fornite nella lingua ufficiale del Paese in cui viene venduta la sedia.	Istruzioni in italiano	
Informazioni sull'uso previsto.	Presente	
Informazioni sulle regolazioni e sul tipo di sedia .	Presente	
Istruzioni operative sui meccanismi di regolazione.	Presente	
Istruzioni sulla manutenzione della sedia.	Presente	
Informazioni riguardanti la regolazione del sedile e dello schienale.	Presente	
Nota che informi che solo personale addestrato può sostituire o riparare colonne a gas.	Presente	
Informazioni sulla scelta delle ruote in relazione alla superficie del pavimento.	Presente	

Il presente documento riporta i risultati di quello emesso il 20-11-2002, protocollo 31753, intestato a BRADO S.p.A., ottenuti su un campione dichiarato avere le stesse caratteristiche tecnico-ofimensionali

Il responsabile di reparto

S.GIOVANNI
AL NATISONE
(UD)

ALONG

A

Dott. Ing. Angelo/Speranze



CATAS S.p.A. C.E - P. IVA: IT 01818850305 Reg. Impr. Ud 20663 R.E.A. Ud 198012

Cap. Soc.: € 686.890 i.v.

Via Antica, 14 1 - 33048 San Giovanni al Natisone Ud Tel. 0432.747211 r.a. Fax 0432.747250 http://www.catas.com e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale: Via Braille, 5 1 - 20035 Lissone Mi Tel. 039,464567 Fax 039,464565 e-mail: catas2@newtech.it



Protocollo:

33128 / 7

Data Ricevimento:

11-10-02

Data Esecuzione:

11-11-02

Data Emissione:

27-11-02

Denominaz.campione: Sedia mod. BUG 103

Spett. CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.

VIA A. DORIA 19/21

20093 COLOGNO MONZESE (MI)

ITALY

Stabilità EN 1335-3/00, par. 5

Valore minimo di forza per la stabilità all'indietro di sedute con schienale fisso: 192 N Stabilità all'indietro delle sedie con schienale inclinabile: 13 dischi da 10 Kg ognuno. come da prospetto 2 della EN 1335-3 Posizionamento componenti sedia:

Sbilanciamento in avanti

Forza orizzontale

: 20

non si sbilancia

Sbilanciamento del fronte anteriore del sedile

Forza verticale

: 27

non si sbilancia

Sbllanciamento all'indietro

Schienale fisso

Forza orizzontale

Schienale reclinabile nella posizione più arretrata

Dischi di carico applicati sulla sedia

: 13

non si sbilancia

Sbilanciamento laterale

Forza orizzontale

Sbilanciamento laterale di sedute con braccioli

Forza orizzontale

: 20

non si sbilancia

Annotazioni: Prova eseguita dopo il carico statico funzionale sui braccioli.

Il presente documento riporta i risultati di quello emesso il 20-11-2002, protocollo 31753, intestato a BRADO S.p.A., ottenuti su un campione dichiarato avere le stesse caratteristiche tecnico-dimensionali

Il responsabile di reparto



Dott. Ing



CATAS S.p.A. C.E - P. IVA: IT 01818850305

Reg. Impr. Ud 20663 R.E.A. Ud 198012

Cap. Soc.: € 686.890 i.v.

Sede: Via Antica, 14 1 - 33048 San Giovanni al Natisone Ud Tel. 0432.747211 r.a. Fax 0432.747250 http://www.catas.com

e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale: Via Braille, 5 1 - 20035 Lissone Mi Tel. 039.464567 Fax 039.464565 e-mail: catas2@newtech.it



Protocollo:

33128 / 6

Data Ricevimento:

11-10-02

Data Esecuzione:

11-11-02

Data Emissione:

27-11-02

Denominaz.campione: Sedia mod. BUG 103

Spett. CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.

VIA A. DORIA 19/21

20093 COLOGNO MONZESE (MI)

ITALY

Carico statico braccioli EN 1335-3/00, par. 9.2

Regolazione altezza sedile:

posizione più bassa

Risultati della prova:

Carico per bracciolo N	Numero cicli	Osservazioni
750	5	Vedi note
900	5	Nessuna

Note: dopo il carico funzionale di 750 N la sedia non si sbilancia

Il presente documento riporta i risultati di quello emesso il 20-11-2002, protocollo 31753, intestato a BRADO S.p.A., ottenuti su un campione dichiarato avere le stesse caratteristiche tecnico-dimensionali

di reparto Il responsab